

AOT7000 AOB7000

智能双回路数字显示控制变送仪

使用手册

ISO9001:2000 质量认证 福建澳泰自动化设备有限公司

智能双回路数字显示控制变送仪

使用手册

ISO9001:2000 质量认证

智能双回路数字显示控制变送仪使用手册

長員

| 1. | 概要 | 1 |
|-----|--------|----|
| 2. | 技术参数 | 1 |
| 3. | 常见故障 | 2 |
| 4. | 交货装备 | 2 |
| 5. | 安装 | 3 |
| 6. | 接线 | 3 |
| 7. | 面板信息说明 | 8 |
| 8. | 参数设置图 | 9 |
| 8.1 | 密码设置 | 11 |
| 8.2 | 参数设置 | 12 |
| 8.4 | 报警设置 | 13 |
| 8.5 | 量程设置 | 17 |
| | 分度号选择表 | 20 |
| 8.6 | 冷端补偿设置 | 21 |
| 8.7 | 通讯设置 | 21 |
| 8.8 | 修正设置 | 22 |
| 8.9 | 校正设置 | 24 |
| 9. | 通讯协议 | 27 |

特别说明:

正常情况下,仪表不需要特别维护,请注意防潮、防尘。

因产品质量引起的故障,在出厂三个月内可更换,在出厂 18 个月内实行免费保修,在 18 个月后实行有偿服务,终身维护。

公司保留对产品升级的权利,如有更改恕不另行通知,接线以仪表后壳附图 为准。若发现实物功能菜单与说明书不符,请与当地供货商或本部联系。

1. 概要

- 1.1 采用单片机技术,结合自动冷端补偿,自动稳零及非线性处理技术,确保其在全量程测量精确性。
- 1.2 采用宽电源供电及字符人机操作界面,掉电保护设置,密码权限设置,输入信号故障指示(输入信号断线显示" br ";超上限显示" hi ";超下限显示" Lo")以及输入输出可组态,方便用户使用和维护。
- 1.3 万能输入信号。
- 1.4 带隔离 RS232 或 RS485 通讯隔离接口,可以和计算机, PLC 和 DCS 通讯。

2. 技术参数

2.1 使用条件:

环境温度: 0~50℃

相对湿度: ≤90%RH

2.2 电源电压:

90~265VAC 或 24±10%VDC

- 2.3 精确度: ±0.5%F.S+1 字 显示分辨率: 0.001,0.01,0.1,1
- 2.4 输入特性:

电偶型:输入阻抗大于 10MΩ 电阻型:引线电阻要求 0~5Ω 电压型:输入阻抗 >100kΩ 电流型:输入阻抗 <300Ω

2.5 输出特性:

继电器容量: 0.5A/240V AC, 阻性电压型变送输出负载: >100kΩ电流型变送器输出负载阻抗: <600Ω

- 2.6 内部冷端补偿温度范围: 0~50℃ 电源输出: 24±10%V DC / 30mA
- 2.7 功耗: <5W 重量: <0.5kg

3. 常见故障

| 故 | 障现象 | 原因检查 | 处理建议 |
|----|-----------------------|-------------|--------------------------|
| | 无显示 | 电源端子配线不正确 | 请参照仪表接线图正确装配 |
| | | 未接正规电源电压 | 请参照技术参数接好电源电压 |
| | 显示异 | 仪表附近有强干扰源 | 请参照接线注意事项改善 |
| | | 接触不良 | 取出表芯确认弹片接触良好并 重新插入表芯 |
| | br : 断线 | 传感器与仪表连接处断线 | 请参照仪表接线图正确接入传 感器的输出信号 |
| 显 | | 分度号参数选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
| 示 | [h []: 高溢出 | 传感器的输出信号过大 | 调节传感器的输出信号在仪表 测量范围内 |
| | | 分度号参数选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
| | | 仪表标定错误 | 请参照仪表标定方法重新标定 |
| | 低溢出 | 传感器的输出信号过小 | 调节传感器的输出信号在仪表 测量范围内 |
| | | 分度号参数选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
| | | 仪表标定错误 | 请参照仪表标定方法重新标定 |
| | | 未使用正规传感器 | 请确认规格,使用符合规格的传感器 |
| | 控制异 | 传感器的配线不正确 | 请参照仪表接线图正确装配 |
| | | 传感器插入深度不足 | 请确认传感器有无上浮后,妥为 插入 |
| 控 | 常 | 传感器插入位置错误 | 请插入至规定位置 |
| 制 | | 配线附近有强干扰源 | 请参照接线注意事项改善 |
| | | 分度号参数选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
| | 无控制 | 控制输出接线错误 | 请参照仪表接线图正确装配 |
| | 输出 | 参数设定不适当 | 请设定正确参数 |
| | | 参数设定操作不正确 | 请参照参数设置操作 |
| 键: | 法 用 按 操 作 变 设定 | 仪表已上锁 | 请先开锁 |

查寻起因于上表以外的事项时,请在确认仪表规格型号后,联络 本公司技术服务部或购买的代理商。

4. 交货装备

- 4.1 仪表 1 台。
- 4.2 使用手册 1 本。

4.3 合格证(保修卡)1份。

- 3 -

5. 安装


| 选型代码 | 外形尺寸 (W×H×D) | 开孔尺寸 (W×H) |
|------|---------------|--|
| H8 | 160×80×110 mm | 152 ^{+0.5} ×76 ^{+0.5} mm |
| V8 | 80×160×110 mm | 76 ^{+0.5} ×152 ^{+0.5} mm |
| H4 | 96×48×110 mm | 92 ^{+0.5} ×45 ^{+0.5} mm |
| V4 | 48×96×110 mm | 45 ^{+0.5} ×92 ^{+0.5} mm |
| S7 | 72×72×85 mm | 68 ^{+0.5} ×68 ^{+0.5} mm |
| S9 | 96×96×110 mm | 92 ^{+0.5} ×92 ^{+0.5} mm |

6. 接线

- 6.1 注意事项
- 6.1.1 输入信号线为避免杂讯干扰,请尽量远离仪表电源线、动力电源 线、负荷线等配线。信号线宜用屏蔽线,独立走线且屏蔽接地。
- 6.1.2 仪表电源线的配线不宜取至动力电源,以避免遭受杂讯干扰影响。 宜使用独立电源,最好使用净化电源。
- 6.1.3 配线请使用符合电气用品管理法的电线(仪表接地使用导线公称 截面积 1.25~2.0mm²左右的线材,请以最短距离接地)。
- 6.1.4公司保留对产品升级权利,如有更改恕不另行通知,接线以仪表 后壳附图为准。

6.2 接线图

6.2.1 T7000/B7000 [S7 外型接线图]




<u>.</u> 注意:

IN1 测量输入 V 时需将输入板上 P202 的短路帽拔掉;输入 RTD 时 1、5 端子需短路。

IN2外给定输入V时需将输入板上P202的短路帽拔掉;输入RTD时5、8端子需短路。

OUT1 输出电压时 18,19 端需短路;OUT2 输出电压时 22,23 端需短路。

6.2.2 T7000/B7000 [S9,V4,H4(顺时针转 90 度)外型接线图]



注意:


IN1 测量输入 RTD 时 3、4 端子需短路。

IN2 测量输入 RTD 时 8、12 端子需短路。

OUT1 输出电压时 14, 15 端需短路。

OUT2 输出电压时 18,19 端需短路。

6.2.3 T7000 [V8,H8(顺时针转 90 度)外型 接线图]




注意:

IN1 测量输入 RTD 时 11、12 端子需短路。 IN2 测量输入 RTD 时 16、20 端子需短路。

- 7 -

6.2.4 B7000 [V8,H8(顺时针转 90 度)外型 接线图]



注意:


IN1 测量输入 RTD 时 1、5 端子需短路。

IN2 测量输入 RTD 时 6、10 端子需短路。

OUT1 输出电压时 24, 25 端需短路。

OUT2 输出电压时 26, 27 端需短路。


7. 面板信息说明




| | 面板信息 | 说明 | | |
|----|---------------|--|--|--|
| 显示 | 测量值 PV 显示器 | ● 正常工作状态下显示输入工程量或输入信号故障状态给定值● 参数设定时显示被设定参数或被设定参数值 | | |
| 屏 | 下显示屏 | 工作状态下显示附屏设置内容参数设置状态下显示参数提示信息 | | |
| 操 | ∇ | 参数设置状态下,用于向下菜单的选择变更参数设定时,用于减少参数值,连续按压,将自动快速递减 | | |
| 作 | SET | ● 参数设定确认键 | | |
| 键 | Δ | 参数设置状态下,用于向上菜单的选择变更参数设定时,用于增加参数值,连续按压,将自动快速递增 | | |
| | AL1(绿) | 报警 1 指示灯(绿),报警 1 ON 时灯亮 | | |
| 指 | AL2 (红) | 报警 2 指示灯(红),报警 2 ON 时灯亮 | | |
| 示 | AL3(绿) | 报警 3 指示灯(绿),报警 3 ON 时灯亮 | | |
| 灯 | AL4 (红) | ● 报警 4 指示灯(红),报警 4 ON 时灯亮 | | |
| | CO (绿) | ● 通讯指示灯(绿),灯闪烁时表示在通讯 | | |

- 9

8. 参数设置图 (图中: S表示按 SET键: ▽or△表示按减键▽or增键△)





仪表接线正确后上电,3~5秒后进入工作态。正常情况下出厂 仪表已上锁,若要对仪表参数进行修改设定,必须对仪表进行开锁。

返回工作态:

自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任一键,约 50 秒后,仪 表将自动回到实时测量状态。

操作时注意:

- 1、 参数设定改变后,按 SET 键该值才被确认保存。
- 2、 如无法进入参数设置菜单则是仪表被锁定,需先对仪表进行开锁。

8.1 密码设置

| <u>о. пр</u> | <u>^</u> | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----|
| 开锁: 在工作态 , | <u> </u> | 状态说明 | 出厂值 |
| | III a | 看到密码设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 在 上锁状态 进入 xxxx 密码 设置菜单 | 在 上锁状态 进入密码设 置菜单 | |
| 按▽/△键 | DV/ 总是累的总是传播士(按 | 在密码设置菜单中输入 开锁码 | 0 I |
| 按 SET 键 | | 设置完成,进入工作态 | |

开锁完成,即可对仪表参数进行修改设定。

提示: 仪表在开锁状态设置完参数后,建议对仪表进行上锁,避免参数被误修改以保证仪表的正常工作。

| 33.1 | 以厌多以外不止以衣的正书」 | <u> </u> | |
|----------------------|-----------------------------------|---|-----|
| 上锁: 在工作态 , | 按 SET 键,进入 <u>IIE n</u> 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
| 按▽键 | | 看到密码设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 在 已开锁状态 进入 | 在 已开锁状态 进入密码 级别选择菜单 | |
| 按▽/△键 | PV 显示器的显示内容变换: | 选择上锁的密码级别 LP用 LL : 8.2~8.9 菜单 被屏蔽; 8.5~8.9 菜单 被屏蔽; 3.6 用 : 8.5~8.9 菜单 被屏蔽; | |

| 按 SET 键 | 看到 XXXX 菜单 | 对选定的密码级别进行 上锁密码设置 | |
|---------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 按▽/△键 | PV 显示器的显示值增加(按 △) /减少(按▽) | 输入要设定的密码值 △键:增加数值 ▽键:减少数值 | 客户 自定 |
| 按 SET 键 | | 设置完成进入工作态 | |

8.2 参数设置

| 在工作态 | ,按 SET 键,进入 IIE n 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 按▽2 次 | 看到 2P用 密码设置菜单 | 看到参数设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>ILd</mark> 菜单 | 看到附屏设置菜单 | |
| 按 SET 键 | I.L U | 进入附屏设置菜单 | |
| 按▽/△键 | 按▽/△在附屏设置选项内容 中更换内容 | 选择需要的附屏设置 项(详见下表 8.2.1 附 屏设置) | 见 8.2.1 附屏设 置 |
| 按 SET 键 | | 设置完成进入工作态 | |

8.2.1 附屏设置

| 显示代码 | 说明 | 注释 |
|---------|----------|---------------|
| I.a U | 变送输出 1 值 | 附屏显示变送输出 1 值 |
| 2.oU2 | 变送输出2值 | 附屏显示变送输出 2 值 |
| Bún I | 输入1值 | 附屏显示输入 1 的值 |
| 4.002 | 输入2值 | 附屏显示输入2的值 |
| S.E o | 室温值 | 附屏显示室温值 单位: ℃ |
| 6.AL I | 报警1值 | 附屏显示报警 1 值 |
| 7.AL 2 | 报警2值 | 附屏显示报警 2 值 |
| B.FIL 3 | 报警3值 | 附屏显示报警 3 值 |
| 9.FL 4 | 报警4值 | 附屏显示报警 4 值 |

8.4 报警设置


| <u>V•7 </u> | 以且 | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 在工作 | 态,按 SET 键,进入 [IE n] 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
| 按▽3 次 | 看到 <mark>4.月.</mark> 菜单 | 看到报警设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到 [IAL 菜单 | 看到报警值设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到 XXXX 菜单 | 看到报警值设置菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值;设定范围: -1999~9999 | 设定报警1的数值 | 300 !AL I |
| 按SET键 | 看到XXXX ARL 2 菜单 | 确认报警 1 方式并进 入报警 2 设定菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定值; 沒葉中围: -1999~9999 | 设定报警2的数值 | 100 1.AL 2 |
| 按SET键 | 看到XXXX HRL3 菜单 | 确认报警 2 方式并进 入报警 3 设定菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定值; 设置范围: -1999~9999 | 设定报警3的数值 | 100 (.AL 3 |
| 按SET键 | 看到XXXX 菜单 SALY | 确认报警 3 方式并进入报警 4 设定菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定值; 沒葉型围: -1999~9999 | 设定报警4的数值 | 900 1.AL 4 |
| 按SET键 | | 设置完成进入工作态 | |

| 在工作 | 态,按 SET 键,进入 | 状态说明 | 出厂值 |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------|
| | | 看到报警设置菜单 | |
| 按SET键 | | 看到报警值设置菜单 | |
| 按▽键 | 看到 Zhy 菜单 | 看到报警回差设置菜 单 | |
| 按SET键 | 看到 XXXX 菜单 | 设定报警 1 回差值 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定值, 设置范围: 0~9999 | 设定报警 1 回差值 |] []h |

| | 看到 汽汽 菜单 | 确认报警 1 回差值并 进入报警 2 回差值设 定菜单 |
|------|--|--|
| 按▽△键 | 按△ 埤辨 般定值,按▽减小设定值, 设建 范围: 0~9999 | 设定报警2回差值 11 |
| | 看到 任的 菜单 | 确认报警 2 回差值并 进入报警 3 回差值设 定菜单 |
| 按▽△键 | 按△ 埠瀕 定值,按▽减小设定值 ; 设 吃围:0~9999 | 设定报警 3 回差值 Uhy 3 |
| | 看到 | 进入报警 4 回差值设置菜单 |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定值;设定范围:0~9999 | 设定报警 4 回差值 [] [[[[[[[[[[|

关于回差:

本仪表采用报警输出带回差,以防止输出继电器在报警临界点上下 波动时频繁动作。具体输出状态如下:(以报警 1 举例说明)



例:报警设为 200.0,回差为 5.0,

则测量值由低上升时:

输入 > 200.0+5.0=205.0 时

报警状态变化

测量值由高下降时:

报警回差值 输出 (ON) OFF ON ON

报警设定值

则测量值由高下降时: 输入 < 200.0-5.0=195.0 时 报警状态变化

| 在工作和 | S,按 SET 键,进入 IE n 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
|-------|-------------------------|------------|-----|
| | | 看到报警设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到 [IFL] 报警值设置菜单 | 看到报警值设置菜单 | |
| 按▽2 次 | 看到 报警类型设置菜单 | 看到报警类型设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 设定报警 1 类型 | |

电源输 入接口

| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在高低报 选择项间切换: 【L 低报警 ☑.h.i 高报警 | 设定报警 1 类型 |
|-------|--|-------------------------|
| | | 确认报警1类型并进入 报警2类型设定菜单 |
| 按▽△键 | 按▽△鍵 PV 显示器在高低报 选择项例的换: 【L □ ↓ 低报警 P.h. □ 高报警 | 设定报警2类型 |
| 按SET键 | | 确认报警2类型并进入 报警3类型设定菜单 |
| 按▽△键 | 按▽△鍵 PV 显示器在高低报 选择项例初换: 【L : 低报警 h _ : 高报警 | 设定报警3类型 |
| 按SET键 | 看到 XXXX 菜单 | 进入报警4类型设置菜单 |
| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在高低报 选择项间切换: 【Loody): 低报警 Choody): 高报警 | 设定报警 4 类型 |
| 按SET键 | | 确认报警 4 类型并进入 工作态 |

| 在工作和 | 态,按 SET 键,进入 DE n 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 按▽3 次 | 看到 4.F.L 菜单 | 看到报警设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到 [IRL] 菜单 | 看到报警值设置菜单 | |
| 按▽3 次 | 4.F.C 看到 1.F.L 菜单 | 看到报警通道设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到 XXXX 菜单 | 看到报警 1 滤波菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值; | 设定报警 1 滤波值 | 00 'F C 1 |
| 按SET键 | | 确认报警 1 滤波并进入 报警 2 滤波设定菜单 | |
| 按▽△键 | 按△塊爆搬定值,按▽减小设定 | 设定报警 2 滤波 | 00 1.F i 2 |
| | ^{八按□} - 16 | - | |

| | 值; | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 按SET键 | | 确认报警2滤波并进入 报警3滤波设定菜单 | |
| 按▽△键 | ^[1] : 入接口 | L | 00 (Fi3 |
| 按SET键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认报警3滤波并进入 报警4滤波设定菜单 | |
| I | 按△增加设定值,按▽减小设定 值; ^{电源输} | 设定报警 4 滤波 | 00 5.F : 4 |
| 按SET键 | 入接口 | 设置完成进入工作态 | |

| 在工作态 | | 状态说明 | 出厂值 |
|-------|--|-------------------------------------|---------------|
| 按▽3 次 | 看到 <mark>任用L</mark> 菜单 | 看到报警设置菜单 | |
| 按 SET | 看到 LAL 菜单 | 看到报警值设置菜单 | |
| 按▽4 次 | 看到 SE r 菜单 | 看到输入故障时报警输 出状态设置菜单 | |
| 按 SET | XXXX 看到 ₹ 上 菜单 | 进入报警 1 输出状态设 置菜单 | |
| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在选择项间切换: 【 | (详见 8.4.5.1 输入故障 报警输出设置) | Lan 2.Er I |
| 按 SET | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 3E r 2 | 确认报警 1 输出状态并 进入报警 2 输出状态设 定菜单 | |
| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在选择项间切换: | 设定报警 2 输出状态 | 3E - 2 |
| 按 SET | 看到XXXX 菜单 NEr2 | 确认报警 2 输出状态并 进入报警 3 输出状态设 定菜单 | |

| 按▽△键 | 3.ヒ'E 」:保持输入故障前 的继电器状态 | 设定报警 3 输出状态 | 3 <u>4</u> E - 2 |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 按 SET | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认报警 3 输出状态并进入报警 4 输出状态设定菜单 | 按 SET |
| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在选择项间切换: | | 34E 25 - 5 |
| 按 SET | | 确认报警 4 输出状态并进入工作态 | |

8.4.5.1 输入故障报警输出设置

| 显示代码 | 说明 | 注解 |
|-------|-----------|--|
| l.a n | 继电器动 作 | 正常情况下出厂仪表为常开触点输出,则在输入 故障时: |
| 2.oF | 继电器不 | |
| | 动作 | 仪表,则在输入故障时: 继电器动作就是继电器断开;继电器不动作 就是继电器闭合。 |
| 3.YE | 保持输入战 | 位 障前的继电器状态 |

8.5 量程设置

| 在工作态,按 SET 键,进入 DE n 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
|-------------------------|-------------|-----|
| 按▽4次看到 5.7 量程设置菜单 | 看到量程设置菜单 | |
| 按SET键 看到 Lall 输出设置菜单 | 看到输出1设置菜单 | |
| 按SET键 看到 XXXX 菜单 | 看到输出 1 设置菜单 | |

| 按▽△键 | 按▽△键 PV 切换 | 显示器在选择项间 | 输出 1 8.5.1. | 类型设置参见 | F A |
|-------|----------------------|----------|----------------|--------|-----|
| 按SET键 | | | 设置完 | 成进入工作态 | |

8.5.1. ②上9 输出类型设置

| 显示代码 | 说明 |
|---------|--------------|
| 0 - 10 | 0~10 mA 变送输出 |
| 4 - 20 | 4~20 mA 变送输出 |
| 0 - S u | 0~5V变送输出 |
| I - 5 u | 1~5V变送输出 |
| 0.400 | 0~100%变送输出 |

| 在工作 | 态,按 SET 键,进入 | 状态说明 | 出厂值 |
|-------|------------------------|--------------------|--------------|
| 按▽4 次 | 看到 5.7 用 菜单 | 看到量程设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到 [<u>la l] </u> 菜单 | 看到输出1设置菜单 | |
| 按▽1 次 | 看到 | 看到输出2设置菜单 | |
| 按SET键 | 看到XXXX ZŁY 菜单 | 进入输出设置菜单 | |
| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在选择项间 切换 | 输出 2 类型设置参见 8.5.1. | - 20 'E Y |
| 按SET键 | | 设置完成进入工作态 | |

8.5.2 输入设置

| 在工作态 | ,按 SET 键,进入 | 状态说明 | 出厂值 |
|---------|--|-------------------|------|
| 按▽4 次 | 看到 | 看到量程设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 | 看到输出设置菜单 | |
| 按▽2 次 | 看到 <mark>].i n l</mark> 菜单 | 看到输入1设定菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 进入输入 1 类型设置菜 单 | |
| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在选择 项间切换 (详见 8.5.2.1 输入 分度号选择表) | 设置输入 1 类型 | 根据订单 |

| 按 SET 键 | 有到 3dE 米毕 | 确认输入 1 类型并进入 小数点设定菜单 | |
|---------|--|------------------------------|------------------------|
| 按▽△键 | PV 显示器的小数点位置改变,请按需要设置合适的小数点 | 设置小数点位置 | 根据订单 |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认小数点位置并进入 小信号切除菜单 | |
| | 按△增加设定值,按▽减小设 定值; 设定范围: -1999~9999 | 1位 百小信 亏切除组(讲 | 1999 1.c U |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认小信号切除值并进 入输入零点设置菜单 | |
| | 按△增加设定值,按▽减小设 定值; 设定范围: -1999~9999 | 设置输入1零点值 | 00 5. n 0 |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 5.Ľ nF 菜单 | 确认输入 1 零点值并进 入输入 1 满度设置菜单 | |
| | 按△增加设定值,按▽减小设 定值; 设定范围: -1999~9999 | 设置输入 1 满度值 | 1 <u>0</u> 00 5 n F |
| 按 SET 键 | | 确认输入 1 满度值并进 入工作态 | |

| 在工作态 | ,按 SET 键,进入 | 状态说明 | 出厂值 |
|---------|--|-------------------------|------|
| 按▽4 次 | 看到 | 看到量程设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 Loll 某单 | 看到输出设置菜单 | |
| 按▽3 次 | 看到 儿: n? 菜单 | 看到输入2设定菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 进入输入 2 类型设置菜 单 | |
| 按▽△键 | 按▽△键 PV 显示器在选择 项间切换 (详见 8.5.2.1 输入 分度号选择表) | | 根据订单 |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认输入 2 类型并进入 小数点设定菜单 | |
| | PV 显示器的小数点位置改变,请按需要设置合适的小数点 | 设置小数点位置 | 根据订单 |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认小数点位置并进入 小信号切除菜单 | |

| , , , , | 按△增加设定值,按▽减小设 定值; 设定范围: -1999~9999 | 鬼 8.5.2.4 況明 / | 1999 4.c U |
|---------|--|-------------------------|------------------|
| | ^{但到5.i ∩0 米牛} | 确认小信号切除值并进 入输入零点设置菜单 | |
| | 按△增加设定值,按▽减小设 定值; 设定范围: -1999~9999 | 设置输入2零点值 | 00 5.2 n0 |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认输入2零点值并进入输入2满度设置菜单 | |
| | 按△增加设定值,按▽减小设 | 设置输入2满度值 | 1000 6.c. n F |
| 按 SET 键 | | 确认输入 2 满度值并进 入工作态 | |

8.5.1.1 ②上9 输出类型设置

| | | <u> </u> |
|---|--------|--------------|
| | 显示代码 | 说明 |
| Γ | 0 - 10 | 0~10 mA 变送输出 |
| | 4-20 | 4~20 mA 变送输出 |
| | D - Su | 0~5V变送输出 |
| | 1-Su | 1~5V变送输出 |
| | 0 100 | 0~100%变送输出 |

8.5.2.1 [王] 输入类型设置 输入分度号选择表

| 個八刀及子起汗花 | | | | |
|--------------|---------|-------|---------------|--------|
| 分度号名称 | 显示代码 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 |
| 0~10mA | 0 - 10 | 10 µA | -1999~9999 | 0~10mA |
| 4~20mA | 4-20 | 10 µA | -1999~9999 | 4~20mA |
| 0~5V | 0-50 | 1 mV | -1999~9999 | 0~5V |
| 1~5V | | 1 mV | -1999~9999 | 1~5V |
| 0~100 | 0-100 | | | |
| 0~10mA (SQR) | 0 1.0. | 10 µA | -1999~9999 | 0~10mA |
| 4~20mA(SQR) | 4-20 | 10 µA | -1999~9999 | 4~20mA |
| 0~5V(SQR) | DS.u. | 1 mV | -1999~9999 | 0~5V |
| 1~5V(SQR) | l5.u | 1 mV | -1999~9999 | 1~5V |
| 0~100(SQR) | 0.4.0.0 | | | |
| Pt100 | PĿ | 0.1 ℃ | -200.0~600.0℃ | Pt100 |
| Cu100 | c U | 0.1 ℃ | -50.0~150.0℃ | Cu100 |
| Cu50 | c USD | 0.1 ℃ | -50.0~150.0℃ | Cu50 |

| 0~400Ω | r 400 | 0.1 Ω | -1999~9999 | 0~400Ω |
|--------|--------|--------|------------|--------|
| В | Ь | 1 ℃ | 700~1800℃ | В |
| E | E | 1 ℃ | 0~800℃ | E |
| J | J | 1 ℃ | 0~1000°C | J |
| K | F | 1 ℃ | 0~1300℃ | K |
| N | n | 1 ℃ | 0~1300℃ | N |
| R | r | 1 ℃ | 0~1700℃ | R |
| S | 5 | 1 ℃ | 0~1600℃ | S |
| Т | E | 1 ℃ | 0~400℃ | Т |
| 0~60mV | 0 - 60 | 0.01mV | -1999~9999 | 0~60mV |

说明: 1、仪表分度号均可任意切换;

2、特殊型号或要求,请提供分度号或参考标准,定货时请说明。

8.5.2.4 [L_L] 小信号切除设置: 当输入的工程量低于小信号切除设定值时, PV 显示为量程低点。

例:小信号切除值设为 5,当输入的工程量为 4(<5)时,不显示 4, PV 显示量程低点;

说明: 仪表正常情况下无需设定小信号切除,只有在测量流量信号时根据情况启用小信号切除作用。

8.6 冷端补偿设置 在热电偶输入时,对环境温度进行温度补偿。

| | 1 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 |
|-----------|---|---|
| 在工作态,按 \$ | BET 键,进入 DSE 菜单 | 状态说明 |
| 按▽5次 看到 | J <mark>6col</mark> 菜单 | 看到冷端补偿设置菜单 |
| 按 SET 键 | | 去除冷端补偿并进入工作态 注: 若想恢复冷端补偿,需对仪 表断电重新上电。 |

8.7 通讯设置

| 在工作态 | ,按 SET 键,进入 IIE n 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
|-------|---------------------------------|-----------|-----|
| 按▽6 次 | 看到 | 看到通讯设置菜单 | |
| | 看到 XXXX 菜单 | 看到地址码设置菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设 定值;设定范围: 1~254 | 设定仪表通讯地址码 | |

| 按 SET 键 | 看到 XXXX 菜单 | 确认地址码并进入波 特率设定菜单 | <u>5.19.2</u> 2.68 |
|---------|--|---|-----------------------|
| 按▽△键 | 5.192: 19200bps 6.38400bps 15.16: 57600bps | 设置波特率 1200bps 2. 2.4: 2400bps 3. 4.8: 4800bps 4. 9.6: 9600bps | <u> </u> |
| 按 SET 键 | | 确认输入类型并进入 小数点设定菜单 | |

8.8 修正设置(一次传感器误差的修正)

关于滤波时间 (0~25秒)

滤波时间可由用户设置,其值越大,采样的速度变慢,对信号响应越慢,仪表显示越稳,抗干扰能力变强,反之减小滤波时间的值,采样速度变快,但抗干扰能力变差。

| 在工作 | 态,按 SET 键,进入 IIE n 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 按▽7 次 | 看到 | 看到修正设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>Linl</mark> 菜单 | 看到 IN1 修正设置 菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 XXXX 菜单 | 看到错误值 1 设置 菜单 | |
| 按▽△键 | 接△增加设定值,按▽减小设定 值,设定范围: -1999~9999 | 设定错误值 1 | 00 2.E r 1 |
| | 看到 <mark>就XXX</mark> 菜单 | 确认错误值 1 并进 入正确值 1 设定菜 单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值;设定范围: -1999~9999 | 设定正确值 1 | 00 1 i n.E |
| | 看到 XXXX 菜单 | 确认正确值 1 并进 入错误值 2 设定菜 单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值;设定范围: -1999~9999 | 设定错误值 2 | 100 100 100 100 |
| 按 SET 键 | (<u>3.1 E E</u>) | 确认错误值2并进 入正确值2设定菜 单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值;设定范围: -1999~9999 | 设定正确值2 | 5.r i. 2 |
| 按 SET 键 | 看到 XXXX 菜单 | 确认正确值2并进 入滤波时间设定菜 | |

| | | 单 | |
|---------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定值,设定范围:0~25秒 | | 00 6.F i |
| 按 SET 键 | | 确认滤波时间设定 值并进入工作态 | |

| 在工作 | 态,按 SET 键,进入 | 状态说明 | 出厂值 |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 按▽7 次 | 看到 日5 or 菜单 | 看到修正设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 Lin 菜单 | 看到 IN1 修正设置 菜单 | |
| 按▽键 | 看到 <mark>टें nटे</mark> 菜单 | 看到 IN2 修正设置 菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 XXXX 菜单 | 看到错误值 1 设置 菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值;设定范围: -1999~9999 | 设定错误值 1 | 00 2.E r |
| 按 SET 键 | 看到 <mark>Ari</mark> 菜单 | 确认错误值 1 并进 入正确值 1 设定菜 单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值,设定范围1999~9999 | | 00 in£ |
| | 看到 XXXX 菜单 | 确认正确值 1 并进入错误值 2 设定菜单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值,设定范围: -1999~9999 | | 1000 4.E r 2 |
| | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认错误值2并进入正确值2设定菜 单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值;设定范围: -1999~9999 | 设定正确值 2 | 1000 S.r.i.2 |
| | 看到 <mark>XXXX</mark> 菜单 | 确认正确值 2 并进 入滤波时间设定菜 单 | |
| 按▽△键 | 按△增加设定值,按▽减小设定 值,设定范围.0~25秒 | | 00 6.F C |
| 按 SET 键 | | 确认滤波时间设定 值并进入工作态 | |

修正参数设置举例:

(此修正菜单用于修正由于传感器输出误差引起的显示误差)

例 1: 一直流电流 4-20mA 输入仪表,测量量程为-200~1000KPa,

现发现输入 4mA 时显示-202, 输入 20mA 时显示 1006。

那么参数设置情况如下(任两点的误差△不同):

| 错误值 1 | 正确值 1 | 错误值2 | 正确值2 |
|-------|-------|------|------|
| -202 | -200 | 1006 | 1000 |

例 2: 一直流电流 4-20mA 输入仪表,测量量程为 20~1000KPa,现发现输入 4mA 时显示 22,输入 20mA 时显示 1002。

那么参数设置情况如下(任两点的误差入相同)(此例入=2):

| 错误值 1 | 正确值 1 | 错误值2 | 正确值 2 |
|----------|-------|----------------|-------|
| 2 (=0+△) | 0 | 1002 (=1000+△) | 1000 |

8.9 校正设置

注: 仪表出厂已进行校正,无特殊情况,请不必进行校对。 如必须校正,现场必需标准信号源,请避免对仪表进行空校造成 仪表工作不正常。请慎入校正菜单。

8.9.1 输出校正

| 在工作态, | 按 SET 键,进入 _{QSE} 菜单 | 状态说明 |
|---------|-------------------------------------|--|
| 按▽8 次 | 看到 | 看到校正设置菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 LoU 菜单 | 看到输出 1 校正菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 2.0 10 菜单 | 进入到输出零点设置菜单 |
| | | 将仪表输出端子与万用表相连, 按▽△键将实际输出零点调为 电流输出 4.00mA; 电压输出 1.000V |
| 按 SET 键 | 看到 | 确认输出零点值并进入输出满度 校正菜单 |
| 按▽△键 | 按△增加输出值,按▽减小 输出值 | 将实际输出满度调为 电流输出 20.00mA; 电压输出 5.000V |

| 在工作态, | 按 SET 键,进入 _{USE} 菜单 | 状态说明 |
|---------|-------------------------------------|--|
| 按▽8 次 | 看到 | 看到校正设置菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 Lo U I 菜单 | 看到输出 1 校正菜单 |
| 1 | 看到 | 看到输出 2 校正菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 2.000 菜单 | 进入到输出零点设置菜单 |
| | 输出值 | 将仪表输出端子与万用表相连, 按▽△键将实际输出零点调为 电流输出 4.00mA; 电压输出 1.000V |
| 按 SET 键 | 看到 | 确认输出零点值并进入输出满度 校正菜单 |
| | 按△增加输出值,按▽减小 输出值 | 将实际输出满度调为 电流输出 20.00mA; 电压输出 5.000V |
| 按 SET 键 | | 确认输出满度值并进入工作态 |

8.9.2 输入校正

| | 按 SET 键,进入 [IE n] 菜单 | |
|---------|---------------------------------|--|
| 按▽8次 | 看到 | 看到校正设置菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 Lo U I 菜单 | 看到输出 1 校正菜单 |
| | 有到[LcH] 米毕 | 看到电流输入 1 校正菜单 |
| 按 SET 键 | | 进入电流输出 1 校正设置菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 2.1 菜单,进入 输入零点校正菜单 | 将标准信号源接入仪表输入端: 电流输入 0.00 mA |
| 按 SET 键 | | 输入零点确认并进入输入满度校 正菜单 电流输入 20.00 mA |
| 按 SET 键 | | 输入满度确认并进入工作态 |

| 在工作态, | 按 SET 键,进入 | 状态说明 |
|---------|--------------------------------|------------------------------------|
| 按▽8次 | 看到 9.c 用 菜单 | 看到校正设置菜单 |
| 按 SET 键 | | 看到输出 1 校正菜单 |
| 按▽3 次 | 看到[[正日] 菜单 | 看到电流输入 2 校正菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 Lin 菜单 | 进入电流输出 2 校正设置菜单 |
| 按 SET 键 | 看到 [] 菜单,进入 输入零点校正菜单 | 将标准信号源接入仪表输入端: 电流输入 0.00 mA |
| 按 SET 键 | 看到 回回 菜单,进入 新入满度校正菜单 | 输入零点确认并进入输入满度校正菜单 电流输入 20.00 mA |
| 按 SET 键 | | 输入满度确认并进入工作态 |

8.9.3 室温校正

| 在工作态, | 按 SET 键,进入 [IE n] 菜单 | 状态说明 | 出厂值 |
|---------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 按▽8 次 | 看到 9.c 用 菜单 | 看到校正设置菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到 Lo U I 菜单 | 看到输出 1 校正菜单 | |
| 按▽4 次 | 看到 5上 0 菜单 | 看到室温校正菜单 | |
| 按 SET 键 | 看到XXXX 菜单 | 进入室温校正菜单 | |
| 按▽△键 | PV 显示器内容按△增加按▽ 减小:设置范围 0~50℃ | 输入当前仪表所在室 内温度值 | 当前室 温 |
| 按 SET 键 | | 室温确认并回工作态 | |

9. 通讯协议

9.1 通讯协议

采用 MODBUS 协议的 RTU 方式, 主从式半双工通讯。

9.2 数据帧格式

1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验位。

9.3 消息帧格式

| 起始位 | 设备地址 | 功能码 | 数据 | CRC 校验 | 结束符 |
|-------------|--------|--------|------------|---------|-------------|
| T1-T2-T3-T4 | 8 BITS | 8 BITS | n x 8 BITS | 16 BITS | T1-T2-T3-T4 |

9.4 寄存器读取格式

主机请求

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| 地址 | 03H | 起始寄存 | 起始寄存 | 读取寄存 | 读取寄存 | CRC | CRC |
| | | 器地址高 | 器地址低 | 器数量高 | 器数量低 | 低字节 | 高字节 |
| | | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | | |

从机正常回应

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | N+4 | N+5 |
|----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 地址 | 03H | 字节总数 | 数据 | 数据 | | CRC | CRC |
| | | N | 高字节 | 低字节 | | 低字节 | 高字节 |

举例

主机: 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC4 0x0B

从机: 0x01 0x03 0x04 0x42 0x48 0x00 0x00 0x6E0x5D

注: 从机地址 01, 测量显示 50.0。

9.5 寄存器地址

| 线圈地址 | 数据 | 说明 |
|-------|------------------|---------------|
| 10001 | AL1 状态值(位 1 bit) | 0~1,0=断开,1=吸合 |
| 10002 | AL2 状态值(位 1 bit) | 0~1,0=断开,1=吸合 |
| 10003 | AL3 状态值(位 1 bit) | 0~1,0=断开,1=吸合 |
| 10004 | AL4 状态值(位 1 bit) | 0~1,0=断开,1=吸合 |

| 寄存器 | 数据 | 寄存器 | 数据 |
|-------|-------------------|-------|----------------|
| 地址 | | 地址 | |
| 40001 | 通道1测量值(浮点数高2 | 40002 | 通道1测量值(浮点数 |
| | 字节) | | 低 2 字节) |
| 40003 | 通道2测量值(浮点数高2 | 40004 | 通道2测量值(浮点数 |
| | 字节) | | 低 2 字节) |
| 40005 | AL1 设定值 (浮点数高 2 字 | 40006 | AL1 设定值(浮点数低 2 |

| | 节) | | 字节) |
|-------|------------------|-------|----------------|
| 40007 | AL2 设定值(浮点数高2字 | 40008 | AL2 设定值(浮点数低 2 |
| | 节) | | 字节) |
| 40009 | AL3 设定值(浮点数高2字 | 40010 | AL3 设定值(浮点数低 2 |
| | 节) | | 字节) |
| 40011 | AL4 设定值(浮点数高 2 字 | 40012 | AL4 设定值(浮点数低 2 |
| | 节) | | 字节) |
| 40013 | 通道1小数点值(浮点数高2 | 40014 | 通道1小数点值(浮点 |
| | 字节) | | 数低 2 字节) |
| 40015 | 通道1零点值(浮点数高2 | 40016 | 通道1零点值(浮点数 |
| | 字节) | | 低 2 字节) |
| | | | |
| 40257 | 通道1满度值(浮点数高2 | 40258 | 通道1满度值(浮点数 |
| | 字节) | | 低 2 字节) |
| 40259 | 通道1小数点值(浮点数高2 | 40260 | 通道1小数点值(浮点 |
| | 字节) | | 数低 2 字节) |
| 40261 | 通道1零点值(浮点数高2 | 40262 | 通道1零点值(浮点数 |
| | 字节) | | 低 2 字节) |
| 40263 | 通道1满度值(浮点数高2 | 40264 | 通道1满度值(浮点数 |
| | 字节) | | 低 2 字节) |

说明:

1、本仪表与组态王组态软件连接时线圈地址以 1 开头改为 0 开头,例:10001 改为 00001;

寄存器地址以4开头改为9开头,例: 40001改为90001. 本仪表与组态王组态软件连接时驱动采用 PLC-莫迪康-MODBUS (RTU)。

例如: 若要用组态王软件读报警 3 (AL3) 的设定值, 只要读 90007(即 40007)即可自动把 40008 读上来, 客户直接可以看到报警 3 (AL3) 的设定值。

- 2、与世纪星组态软件连接需用世纪星中本司的产品专用驱动程序。
- 3、本仪表与昆仑通泰组态软件连接时线圈地址以 1 开头改为 0 开头, 例: 10001 改为 00001; 寄存器地址为本协议地址。

仪表选型

| AO | | | 1 | | | 说明 |
|-----------------------|-----|------------|----------|----------|---|-----------------------------|
| | | Н | | | | 3.设计型号 |
| _T | | | | | | 智能控制仪 |
| <mark> </mark> | | | | | | 智能变送仪 |
| | | | | | | 4.设计系列 |
| 7 | | | | | | 双回路 |
| l ' | | \vdash | | H | | 5.控制继电器 |
| | | | | | | 每通道 0 个继电器输出 |
| 1 | | | | | | 每通道 1 个继电器输出 |
| 2 | | | | | | 每通道2个继电器输出 |
| | | H | | | | 6-7.输入类型 |
| 1 11 | | | | | | 1.热电偶输入 |
| | | | | | | 2.热电阻输入 |
| 3 3 | | | | | | 3.霍尔变送器输入 |
| 4 4 | | | | | | 4.远传压力表输入 |
| 5 5 | | | | | | 5.0~10mA 输入 |
| 6 6 | | | | | | 6.4~20mA 输入 |
| 7 7 | | | | | | 7.0~5V 输入 |
| 8 8 | 3 | | | | | 8.1~5V 输入 |
| 99 | | | | | | 9.用户特殊要求的输入 |
| UU | | | | | | U.万能输入 |
| | | | | | | 8-9.变送输出类型 |
| | 0 0 | | | | | 0. 无模拟变送输出 |
| | 5 5 | | | | | 5. 0~10mA 变送输出 |
| | 6 6 | | | | | 6. 4~20mA 变送输出 |
| | 77 | | | | | 7. 0~5V 变送输出 |
| | 8 8 | | | | | 8. 1~5V 变送输出 |
| | 9 9 | ш | | | | 9. 用户要求的变送输出 |
| | | ш с | | | | 10-11. 外形结构类型 |
| | | H 8 | | | | 160×80 mm 横表 |
| | | V 8 H 4 | | | | 80×160 mm 竖表 96×48 mm 横表 |
| | | П 4 V 4 | | | | 48×96 mm 竖表 |
| | | S 7 | | | | 72×72 mm 方表 |
| | | S 9 | | | | 96×96 mm 方表 |
| | | | | \vdash | | 12. 配电电源类型 |
| | | | N | | | 无电源输出 |
| | | | P | | | 带 24V/70mA 电源输出 |
| | | | <u> </u> | | | 13.供电电源类型 |
| | | | | Α | | 220 VAC |
| | | | | D | | 24 VDC |
| | | | | _ | | 14.通讯接口类型 |
| | | | | | 0 | 不带通讯接口 |
| | | | | | 3 | RS232 隔离通讯接口 |
| | | | _ | | 8 | RS485 隔离通讯接口 |
| AOT7266 | 00 | H 8 | P | A | 0 | 标准选型举例 |

例析·超频·控製名水!

版权所有 翻印必究 保留更改 恕不通知

福建澳泰自动化设备有限公司

地址:福建省福州市铜盘路 168号

邮编: 350003

电话: 0591-87859937 87859527 (售后服务)

传真: 0591-87859137 网址: http://www.fatec.cn